



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ЯСЛИ-САД КОМБИРОВАННОГО ТИПА № 272 ГОРОДА ДОНЕЦКА»**

283112, г. Донецк, ул. Ермоловой, 22, тел.:7(856)303-26-90, e-mail: : [DYY272Berezka@yandex.ru](mailto:DYY272Berezka@yandex.ru)

от 04.09.2023 № 178  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

План

устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
МБДОУ «Ясли-сад № 272 г.Донецка»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок выполнения	Примечание
1.	Разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, утвержденными разделом XVIII настоящих Правил.	до 31.08.2023	Обязательно к выполнению
2.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	до 31.08.2023	Обязательно к выполнению
3	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ	до 31.08.2023	Обязательно к выполнению
4.	Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательства РФ	до 31.08.2023	Обязательно к выполнению
5.	Здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму или гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации. С дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	При условии финансирования	С учетом финансирования мероприятий на 2 финансовых года

6.	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением.	При условии финансирования	С учетом финансирования мероприятий на 2 финансовых года
7.	Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО-3	При условии финансирования	С учетом финансирования мероприятий на 2 финансовых года
8.	Здание не оборудовано системами эвакуационными фотолюминесцентными	При условии финансирования	С учетом финансирования мероприятий на 2 финансовых года
9.	Чердачные покрытия стропил и обрешетки, выполнены из древесины, а также другие горючие материалы не обработаны огнезащитными средствами не ниже II группы огнезащитной эффективности- в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.	При условии финансирования	С учетом финансирования мероприятий на 2 финансовых года
10	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	До 31.08.2023	Обязательно к выполнению

Заведующий



И. В. Пустовойтова

**Пустовойтов  
а Инна  
Витальевна**

Подписано цифровой  
подписью: Пустовойтова  
Инна Витальевна  
Дата: 2023.11.17 10:07:30  
+03'00'